



Travaux réalisés : une grille a été posée pour dévier l'eau du haut du village vers la vallée avant d'atteindre le chemin ; la fontaine a été curée.

En haut à gauche, le mur d'origine.

En haut à droite, le mur commence à se dégrader vers 2001 – 2002, premiers signalements.

En bas à gauche, effondrement de 5 mètres en 2014, le mur a été emporté par les fortes pluies.

Page suivante, lors des travaux, le mur s'est effondré sous le poids des engins sur une quinzaine de mètres ! Résultat : réparation très onéreuse ...